

СОГЛАСОВАНО

Председатель Новомосковской
районной организации
Тульской региональной
организации «Всероссийское
общество инвалидов» (ТРО
ВОИ)



Л.П. Лимасова

«28» 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ
«Детский сад №38»



Л. В. Синякова

2020 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) № 01

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: нежилое помещение – Детский сад

1.2. Адрес объекта: 301670, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Трудовой проезд, дом № 13/14

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее 2-этажное здание, 2635,3 кв. м.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 10344 кв. м.

1.4. Год постройки здания - 1987г., последнего капитального ремонта - 1987г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - 2020г., капитального - 2026 г.

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) – Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №38», МБДОУ «Детский сад №38»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 301670, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Трудовой проезд, дом №13/14

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Комитет по образованию администрации муниципального образования город Новомосковск

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 301650, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Комсомольская, дом № 31, телефон/факс 8(48762)6-39-27

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование.

2.2. Виды оказываемых услуг: образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования

2.3. Форма оказания услуг(на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов:(инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития): нет.

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность – 320 человека

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) - нет

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Остановка «3-ий Урванский микрорайон», Автобусы №№ 21, 29
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта -70 м

3.2.2. Время движения (пешком) 5 мин

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)- да

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет - нерегулируемые

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет – есть (неровности асфальтового покрытия, бордюрный камень, не оборудованный съездом)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет - нет.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями сахарного диабета	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе, для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И(К,О,Г,У)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (О, К, У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (К,О, Г, У)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5 Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

ДЧ-И (О, Г, У)

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт Индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ -2021-2025гг

в рамках исполнения плановых мероприятий.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации - ДПВ

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДПВ

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): Согласование с общественным объединением инвалидов

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации, дата: zhit-vmeste.ru

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « 05 » ноября 2020 года.
2. Акта обследования объекта: № акта 01 от « 02 » ноября 2020 года.
3. Решение Комиссии по обследованию и паспортизации доступности для инвалидов дошкольного образовательного учреждения и предоставляемых в нём услуг от « 03 » ноября 2020 года.



УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ
«Детский сад № 38»

Л.В. Синякова
«18» сентября 2020г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 01

«05 » ноября 2020 года

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: нежилое помещение детский сад.
- 1.2. Адрес объекта: 301670, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Трудовой проезд, дом № 13 14;
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее 2-этажное здание, 2635,3 кв. м.
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 10344 кв. м.
- 1.4. Год постройки здания 1987г., последнего капитального ремонта – 1987г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - 2021г., капитального – 2026 г.

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) – Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №38», МБДОУ «Детский сад № 38».
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 301670, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Трудовой проезд, дом № 13 14;
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) - государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная.
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) - Комитет по образованию администрации муниципального образования город Новомосковск.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 301650, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Комсомольская, дом № 31, телефон факс 8(48762)6-39-27.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) - дошкольное образование

2.2 Виды оказываемых услуг – образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования,

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) – на объекте.

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) – дети.

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: с нарушением речи, с нарушением слуха, нарушениями умственного развития, задержкой психического развития - нет

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность – 320 человека

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) - нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Остановка «3-ий Урванский микрорайон», Автобусы №№ 21, 29

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта - 70 м.

3.2.2. Время движения (пешком) 5 мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) - да.

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет – нерегулируемые.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет: есть (неровности асфальтового покрытия, бордюрный камень, не оборудованный съездом).

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет -нет.

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№ п \ п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	ДУ
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \ п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт Индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано заместитель заведующего МБДОУ «Детский сад №38» Буданова Л.П., тел.: 8(48762) 4-54-90.
(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ
«Детский сад № 38»
Д.В. Синякова
« 28 » декабря 20__ г.



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 01

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

« 02 » ноября 2020 года

Наименование территориального
образования субъекта Российской
Федерации

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: нежилое помещение – детский сад.
- 1.2. Адрес объекта: 301670, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Трудовой проезд, дом №13 14.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее 2-этажное здание, 2635,3 кв. м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 10344 кв. м.
- 1.4. Год постройки здания - 1987г., последнего капитального ремонта – 1987г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - 2021г., капитального-2026 г.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) – Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного №38», МБДОУ «Детский сад № 38».
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 301670, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Парковая, дом № 13 14

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: дошкольное образование

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Остановка «3-ий Урванский микрорайон», Автобусы №№ 21, 29

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: 70 м.

3.2.2. Время движения (пешком) 5 мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*)-
да.

3.2.4. Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет* – нерегулируемые.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет.*

3.2.6. Перепады высоты на пути: *есть, нет* – есть (неровности асфальтового покрытия, бордюрный камень, не оборудованный съездом).

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет* – нет.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (К, О, Г, У)	1	1-7
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, Г, У)	2	8-13
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, Г, У)	2,3	14-33
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, Г, У)	2,3	34-72
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, Г, У)	2,3	73-85
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (О, Г, У)	2,3	—

7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (К,О, Г, У)	—	1,2
---	---	------------------	---	-----

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (О, Г, У)

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт Индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2021-2026 гг.

в рамках исполнения плановых мероприятий.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДПВ

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДПВ.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии по обследованию и паспортизации ОСИ МБДОУ «Детский сад № 38»;

наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать);

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественной организацией инвалидов;

4.4.6. другое.

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: zhit-vmeste.ru
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--------------------------------------|----------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 4 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 4 л. |
| 3. Путей движения в здании | на 5 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 12 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 3 л. |
| 6. Система информации на объекте | |

Результаты фотофиксации на объекте: 86 фото

Поэтажные планы, паспорт БТИ на 3 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) 2 листа

Руководитель


рабочей группы:

Зам. Заведующего Буданова Л.П.
(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

Члены рабочей группы:

Специалист по охране труда Перлова Ю.Е.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)


Воспитатель Сорокина М.А.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

В том числе:

Представители общественных организаций инвалидов

Эксперт ВОИ Васин Н.А.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Управленческое решение согласовано Комиссией по обследованию и паспортизации доступности объектов для инвалидов и предоставляемых в нём услуг от «03» ноября 2020 года (протокол № 1)

Заключение № 38/30 от 22.12.2020



**Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад № 38»
670, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Трудовой проезд, дом №13/14**

I. Результаты обследования:
Территории, прилегающей к зданию (участка)

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Вход (входы) на территорию	есть		1,2	Отсутствует информационный тактильный уличный стенд	К,О,С,Г, У	Установить информационный уличный стенд На высоте 1.5-4м. Буквы и цифры знаков должны иметь отношение ширины к высоте от 3:5 до 1:1, а отношение штрихов к их высоте – от 1:5 до 1:10. Высота прописных букв должна быть не менее 7,5 см. При использовании цвета необходимо учитывать особенности людей, которые не различают цвета	Текущий ремонт
			1	Перед калиткой отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные	С	Установить предупреждающие тактильно-контрастные указатели перед калиткой(0,5x0,	Текущий ремонт

				указатели		5м при открывании на себя на расстоянии 0,9м)	
Путь (пути) движения на территории	есть		3	Отсутствуют визуальные средства информации направления движения к входу на объект, игровым площадкам.	Г,С,У	Предусмотреть визуальные средства информации (тексты, знаки, символы, световые сигналы, имеющие повышенные характеристики распознаваемости) направления движения к входу на объект, игровым площадкам Рекомендуется расположить указатели направления движения на высоте 1.5-2.5м	Текущий ремонт
			3	Не оборудованы и не обозначены места отдыха на территории для инвалидов и МГН	К,О,С	На основных путях движения по территории следует предусматривать не менее, чем через 100-150м места отдыха, доступные для МГН, оборудованные навесами, скамьями с опорой для спины и подлокотником, указателями, светильниками и т.п.	Текущий ремонт
			4,5,6,7	Бордюрный камень не оборудован		Высоту бортовых камней	Текущий ремонт

				съездами		(бордюров) по краям пешеходных путей на участке вдоль газонов и озелененных площадок следует принимать не менее 0,05 м. В местах сопряжения пешеходных дорожек оборудовать бордюрный камень съездом с уклоном 1:10. Контрастно выделить бордюрный камень	
Лестница (наружная)	Нет						
Пандус (наружный)	нет						
Автостоянка и парковка	есть		2	Не выделены места для парковки автомобилей	К,С,О,У, Г	Оборудовать автостоянку и парковочные места для автотранспорта инвалидов из расчета 10% от всех мест. Нанести горизонтальную разметку размерами 3.6х6м. и знак инвалида 0.75м х 1.2м в соответствии с ГОСТ Р 52289, ПДД, ГОСТ 12.4.026, согласно СП 42.13330.2016	Текущий ремонт
Общие требования к зоне	Привести в соответствие с СП 59.13330.2016 и СП 42.13330						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта
		№ на плане	№ фото	

Территории.	ДП-И (К.О.Г.У)		1,2,3,4,5,6,7	обследования ОСИ
принадлежащей к зданию				Текущий ремонт

не требуется ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К. О. С. Г. У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем;

ДП-И (К. О. С. Г. У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ДУ - недоступно

требуется один из вариантов: не требуется: ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

принадлежит к заключению:

Приложение №2
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от « 02 » ноября 2020 г. № 01

1. Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
21	Лестница (наружная)	есть		9	Отсутствуют напольные тактильно-контрастные указатели перед лестницами	С	Установить тактильно-контрастные предупреждающие указатели глубиной 0,5-0,6м на расстоянии 0,3м от внешнего края проступи перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша	Текущий ремонт
				9	Не выделены контрастно проступи краевых ступеней лестничных маршей		Обустроить на проступях краевых ступеней лестничного марша одну или несколько полос, контрастных с поверхностью ступени, (например, желтого цвета), имеющих общую ширину 0.08-0.1м. Расстояние между контрастной полосой и краем проступи - 0.03-0,04м	Текущий ремонт
					перила на лестничном марше не имеют травм опасного окончания	О,С	Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы на 0,3 м и иметь травмобезопасное исполнение.	Текущий ремонт
22	Пандус (наружный)	нет			Отсутствует доступ для инвалида колясочника.	К,О	При капитальном ремонте оборудовать пандусом	Капитальный ремонт

					высота лестничного марша 0,86м		уклоном 1:20 (длинной наклонной части 2.0м., или подъемным устройством вертикального или наклонного типа. До капитального ремонта рекомендуется использовать инвентарный (переносной) пандус шириной не менее 0.8м и длинной 1.5м	
23	Входная площадка (перед дверью)	есть						Не нуждается
24	Дверь (входная)	есть		9,11	Ширина входной двери 0,85м. Высота порога 0,04м	К,О,С	До капитального ремонта оборудовать порог перекатным пандусом. После капитального ремонта предусмотреть высоту порогов не более 0,014м	Текущий ремонт
				9	В полотнах дверей отсутствуют смотровые окна	К,О,С,Г. У	Рекомендуется в полотнах наружных дверей, доступных для МГН, следует предусматривать смотровые панели, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом, нижняя часть которых должна располагаться в пределах от 0.5 до 1,2 м от уровня пола.	Текущий ремонт
				9	Отсутствует система звуковой информации на входной	С	Рекомендуется установить на входной группе систему звуковой	Текущий ремонт

				группе		информации (радиоинформаторы)	
			9	Отсутствует информационная тактильная таблица с названием организации, продублированная шрифтом Брайля	С,Г,У	Установить информационную табличку с названием учреждения, временем оказания услуг, выполненную рельефно-графическим и рельефно-точечным способом на высоте 1,2-1,6м. перед входом в здание со стороны дверной ручки и на расстоянии 0,1-0,6м от дверного проема.	Текущий ремонт
			9	Отсутствуют световые маяки (габариты дверей)	С,У,Г	Рекомендуется обозначить габариты дверей световыми маяками на высоте 1.6м- 4м.	Текущий ремонт
			9	Кнопки домофона расположены на высоте 1,6м	К.О.	Предусмотреть расположение кнопки вызова сотрудника для оказания ситуационной помощи на высоте 0,85-1,1м	Текущий ремонт
			9	Контрастно не выделены ручки дверного проема по отношению к окружающей среде.	К,О,С	Ручки дверного проема контрастно выделить по отношению к окружающей среде.	Текущий ремонт
23	Тамбур	есть	12,13				Не требуется
Общие требования к зоне		Привести в соответствие с СП 59 13330.2016					

II Заключение по зоне:

Наименование	Состояние	Приложение	Рекомендации по
--------------	-----------	------------	-----------------

структурно-функциональной зоны	доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Входа (входов) в здание	ДП-И(К,О,Г,У)		9, 10,11,12,13	Капитальный ремонт

ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД –

не требуется один из вариантов: не нуждается, ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы

к заключению:

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч., пути эвакуации)

	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		13	Отсутствует тактильно-звуковая мнемосхема при входе с навигацией внутри объекта	К,О,С,Г, У	Установить тактильно-звуковую мнемосхему с навигацией внутри объекта справа на расстоянии 2-4м при входе на объект и на высоте 0,85-1,1 м	Текущий ремонт
				15,	На путях движения по коридорам отсутствуют тактильно-контрастные предупреждающие указатели (перед лестницами и дверными проемами)	К,О,С,Г, У	Оборудовать пути движения по коридорам тактильно-контрастными предупреждающими указателями (перед лестницами и дверными проемами), либо контрастно выделить цветом. Рекомендуются установить по пути движения инвалидов непрерывные поручни с не травмирующими	Текущий ремонт

						ми окончаниями на высоте 0.9м.	
			15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24	На основных путях движения отсутствуют тактильные направляющие полосы, либо поручни, либо индикаторы	О, С	Оборудовать пути движения тактильными направляющи ми, либо поручнями на высоте 0.7м, или 0.9м, либо индикаторами	Текущий ремонт
			15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24	Указатели направления движения для инвалидов и МГН не содержат название конечной цели	К,О,С,Г, У	Предусмотрет ь указатели направления движения для инвалидов и МГН с названием конечной цели Рекомендуется указатели выполнить рельефно точечным способом на контрастном фоне	Текущий ремонт
			25	Отсутствует доступ на первый и второй этажи для инвалидов на коляске	К	Оборудовать доступ на второй этаж подъемным устройством, лифтом, ступенькоход ом и т.п.	Инд реш с ТСР
82	Лестница (внутри здания)		18, 25, 26	Нет тактильных указателей, предупреждающ их об опасности	О, С	Предусмотрет ь предупрежда ющие тактильно- контрастные указатели на расстоянии 0,3м от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней	Текущий ремонт

							лестничных маршей (если проступь ступени на верхней площадке выделена конструктивно, предупреждающий указатель должен непосредственно примыкать к проступи, независимо от ее ширины).	
33	Пандус (внутри здания)	нет						
34	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет		26		К, О	Продублировать лестницы подъемным устройством, лифтом либо ступенькоходом.	Капитальный ремонт Индекс с ТСР
35	Дверь (межкоридорная)	есть		14, 17, 22, 23, 24	Ширина дверных проемов межкоридорных дверей 0,8м Высота порогов 0,02 м	К, О, С	Расширить дверные проемы до 0,9м в свету Пороги дверных проемов оборудовать перекатными или рулонными пандусами При капитальном ремонте предусмотреть высоту порогов дверных проемов не более 0,014м	Капитальный ремонт
36	Пути эвакуации (в т.ч. Зоны безопасности)	есть		29,	Нет указателей направления движения для	К,О,С,Г, У	Предусмотреть указатели направления	Текущий ремонт

				инвалидов на путях эвакуации		движения для инвалидов на путях эвакуации (Е21)	
			27, 28	Открытые наружные лестницы не продублированы пандусом либо подъемным устройством	К,О,С	Продублировать наружные лестницы пандусом либо подъемным устройством. Оборудовать перила с двух сторон на высоте 0,9м. Поручни лестниц на путях эвакуации должны контрастировать с окружающей средой. В условиях темноты они должны иметь яркостной контраст за счет применения фотолюминесцентных материалов либо источников искусственной подсветки	Капитальный ремонт
			30, 33,	Высота порогов дверных проемов на путях эвакуации 0,02-0,04м	К,О,С	Пороги дверных проемов оборудовать перекатными или рулонными пандусами. При капитальном ремонте предусмотреть высоту порогов дверных	Текущий ремонт

						проемов не более 0,014м.	
				На путях эвакуации отсутствуют световые и звуковые оповещатели, указывающие направление движения	К,О,С,Г, У	На путях эвакуации предусмотреть установку световых и звуковых оповещателей, указывающих направление движения в случае экстремальных ситуаций	Текущий ремонт
Общие требования к зоне	Привести в соответствии с СП 59.13330.2016						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч., путей эвакуации)	ДЧ-И (О, Г, У)		14-33	Капитальный ремонт Инд реш с ТСП

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем, ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов), ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП, технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

I. Результаты обследования:

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Кабинетная форма обслуживания	есть						
Кабинет педагога -психолога и учителя - логопеда			35, 36	Места для занятий с педагогом — психологом и учителем — логопедом не оснащены оборудованием для занятий с детьми с ОВЗ.	С, Г	Предусмотреть возможность оснащения места работы педагога — психолога и учителя — логопеда системой усиления звука (переносной индукционной петлей), интерактивными комплексами электронными устройствами, дидактическим оборудованием, сенсорными изделиями, программно — дидактическими комплексами и т.п. (согласно Приказам Минобрнауки России от 17.10.13 № 1155 от 05.04.17 №301). Предусмотреть специализированный стол и стул	Текущий ремонт

						подлокотником для инвалидов. Предусмотреть место для сурдопереводчика с локальным освещением не менее 20 лк и т.п. Предусмотреть уровень освещенности не менее 1000лк. Рекомендуется использовать удаленный способ привлечения сурдопереводчика по Skype.	
			34	Ширина дверного проема 0,8м	К,О,С	Предусмотреть ширину дверного проема 0.9м в свету	Капитальный ремонт
			34	Не установлены таблички с названием кабинетов шрифтом Брайля	К,С	Установить таблички с названием и номером кабинетов на высоте 1,2 – 1,6 м, выполненные рельефно – графическим и рельефно – точечным способом, со стороны дверной ручки	Текущий ремонт
Медицинское отделение			37	Ширина дверного проема 0.8 м Отсутствуют разворотные площадки	К,О,С	Предусмотреть ширину дверного проема не менее 0,9м в свету. Предусмотреть расстановку оборудования и мебели для выделения мест разворота инвалида на коляске (диаметром не менее 1,4 м)	Капитальный ремонт
			37	Вход в кабинет	К,О,С,	Вход в кабинет	Текущий

				не оборудован световым сигнализатором вызова пациента. Не оборудованы места ожидания инвалидов	Г,У	оборудовать световым сигнализатором вызова пациента. Предусмотреть разворотные площадки и проходы к медоборудованию. Оборудовать места ожидания инвалидов перед кабинетами	ий ремонт
			40	Отсутствует система усиления звука	Г	Предусмотреть систему усиления звука (индукционную петлю)	Текущий ремонт
			38	Дверные ручки ненажимного типа.	К,О,С,У	Установить ручки нажимного либо «С» или «П» - образного типа	Текущий ремонт
			41	Кушетка не оборудована опорами для самоподнимания.	К,О	Оборудовать не менее 1 кушетки опорами для самоподнимания, в т.ч. линейными или угловыми поручнями.	Текущий ремонт
Игровые комнаты			45	Двери одностворчатые, ширина 0,80 м.	К,О,С	Рекомендуется предусмотреть ширину дверных проемов не менее 0,9м в свету.	Капитальный ремонт
			49, 50, 51, 52, 53, 54, 55	Отсутствует система усиления звука Нет знаков доступности на местах для детей-инвалидов.	С,Г	Предусмотреть возможность оснащения игровых системой усиления звука (переносной индукционной петлей), электронными образовательными ресурсами, в т.ч., Интернет-ресурсом (Например,	Текущий ремонт

						Скайп) и т.п. в соответствии с Приказом Минобрнауки РФ № 301 от 05.04.17. Предусмотреть уровень освещенности не менее 20 лк. Установит знаки доступности.	
			49, 50, 51, 52, 53, 54, 55	Отсутствуют разворотные площадки вокруг игрового оборудования и столов	К, С,	Предусмотреть разворотные площадки вокруг игрового оборудования и столов диаметром не менее 1,2м(0,9м). Ширина проходов между столами не менее 1,2 м	Текущ ий ремонт
			49, 50, 51, 52, 53, 54, 55	Не обозначены места для размещения детей- инвалидов	К,О,С,Г,	В игровом (учебном) помещении первые столы в ряду у окна и в среднем ряду следует предусмотреть для обучающихся с недостатками зрения и дефектами слуха, а для обучающихся, передвигающих ся в кресле- коляске, - выделить один- два первых стола в ряду у дверного проема	Текущ ий ремонт
				Не закреплено напольное покрытие	К,О,С	Закрепить напольное покрытие	Текущ ий ремонт
Спальные помещения							
			56, 57,	В спальных	К	Оборудовать и обозначить	Текущ ий

			58, 59, 60,	помещений не предусмотрено свободное пространство у кровати для инвалида-колясочника. Не оборудовано и не обозначено спальное место для инвалида-колясочника (кнопкой вызова, поручнем, подъемным устройством и др. оборудованием)		спальные места для инвалидов (кнопкой вызова, поручнем, подъемником и др. оборудованием.) Оборудовать спальные места для инвалидов (не менее 5% от общего числа мест), ближайшие к эвакуационному выходу. Обеспечить свободное пространство в спальном помещении для инвалида-колясочника у кровати диаметром не менее 1,4 м. Предусмотреть ширину прохода между кроватями не менее 1,2м.	ремонт
Ремонт в группах	есть		42, 43, 44	Ширина дверных проемов 0,80 м, присутствуют пороги, 0,02- 0,035 м.	К,О,С,У	Предусмотреть ширину дверных проемов не менее 0,9м в свету, до капитального ремонта использовать перекатные или рулонные пандусы для преодоления порогов. При капитальном ремонте предусмотреть высоту порогов не более 0,014 м.	Капитальный ремонт
			42,	Отсутствуют		Установить	

			43, 44	информационные таблички с названием групп		тактильные таблички с названием групп на высоте 1.2-1.6м со стороны дверной ручки	
			46, 47, 48,	Не предусмотрены шкафы для инвалидов	К,О,С,Г, У	Предусмотреть индивидуальные шкафы (не менее двух) высотой не более 1,7м, в т. ч. для хранения костылей и протезов, а для инвалида-колясочника с краю раздевалки предусмотреть разворотную площадку d=1,4м и скамью длиной не менее 3м, шириной не менее 0,7м и высотой от пола не более 0,5м. Вокруг скамьи должно быть обеспечено свободное пространство для подъезда кресла-коляски. При невозможности устройства островной скамьи следует предусматривать вдоль одной из стен установку скамьи и размером не менее 0,6х2,5м. Размер прохода между скамьями в общих раздевальных должен составлять не менее 1,2м. Высота крючков для размещения	Текущий ремонт

						одежды, костылей и др. приспособлений должна быть не более 1,1 м	
			46, 47, 48	Нумерация шкафов не выполнена рельефным шрифтом	С	Рекомендуется нумерацию доступных шкафов в раздевальных выполнить рельефным шрифтом, не нарушая общее интерьерное решение Рекомендуется разместить алгоритм переодевания на видном месте в доступной для ребенка форме	Текущий ремонт
			46, 47, 48	Отсутствует символ доступности в раздевалках	К, О, С, Г, У	Установить знаки доступности «Все категории инвалидов».	Текущий ремонт
Зальная форма обслуживания	есть						
Музыкальный зал	есть		61	Двери деревянные, распашные 1,2 м., ширина рабочей створки 0,60 м.	К, О, С	Предусмотреть ширину основной створки распашных дверей не менее 0,9 м в свету. До установки рекомендуемых дверей, на период занятий, держать обе створки двери открытыми.	Текущий ремонт
			62	Не предусмотрена система усиления звука, тифлотехническими приборами. Не выделено место для инвалида в первом ряду	К, С, Г	Предусмотреть переносную индукционную петлю, установить тифлотехнические приборы Выделить место для расположения	Текущий ремонт

						инвалида и обозначить его знаками. Предусмотреть скамью со спинкой и подлокотниками (знак «Для инвалида») Предусмотреть аудио-визуальную систему информирования (дублирование звуковой информации-визуальной и наоборот). Использовать имеющееся оборудование (проектор, телевизор в информационных целях)	
			62	Не обозначены места для инвалидов.	К, С	Предусмотреть зону безопасности в виде ограждения, либо буферной зоны около выделенного места. Для инвалидов по зрению и их сопровождающих выделить и обозначить места в 1 и 2 ряду	Текущий ремонт
			62	Не оборудовано место для сурдопереводчика	С, Г	Организовать (сбоку, в центре или в первом ряду) индивидуально локально освещаемую (не менее 100 лк) площадку для размещения при	Текущий ремонт

						необходимости сурдопереводчика	
Спортивный зал	есть		63	Ширина дверного проема менее 0,75 м.	К, О, С	Предусмотреть дверные проемы и основную створку распашных дверей шириной не менее 0,9 м в свету.	Капитальный ремонт
			63	Не установлены таблички с названием кабинетов шрифтом Брайля.	К, С	Установить таблички с названием и номером групп на высоте 1,2-1,6 м, выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом со стороны дверной ручки	Текущий ремонт
			64	Отсутствует аудио-визуальная система информирования	К, О, С, Г, У	Предусмотреть аудио-визуальную систему информирования (электронное табло, телевизор, бегущую строку и т.п). Определить место для сурдопереводчика.	Текущий ремонт
			64	Не предусмотрены и не обозначены подъезды к спортивному оборудованию для инвалидов на коляске и для занятий инвалидов с нарушением зрения и опорно-двигательного аппарата	К	При расстановке оборудования и тренажеров обозначить зоны безопасности для занятий и подъезды к спортивному оборудованию для инвалидов. Предусмотреть разворотные площадки не менее 1,2 м	Текущий ремонт

Бассейн	есть		65, 66, 67	Ширина дверного проема 0,8м	К,О,С	Предусмотреть ширину дверного проема 0.9м в свету	Капита льный ремонт
			68	Присутствует порог 0,025м	К,О,С	До капитального ремонта использовать перекатной пандус. После капремонта предусмотреть высоту порога не более 0,014м	Текущ ий ремонт
			69	Отсутствуют горизонтальные поручни вдоль стен зала у ванны бассейна	С	Рекомендуется вдоль стен зала у ванны бассейна по внешнему периметру обходной дорожки (на стене) и на входах в бассейн из помещений для переодевания и душевых предусмотреть двойной поручень на высоте 0,9м от уровня пола	Текущ ий ремонт
			70, 71	Не предусмотрено место для хранения кресел- колясок, костылей и других принадлежностей	К	Предусмотреть на площади обходной дорожки места для хранения кресел-колясок, костылей и других принадлежностей	Текущ ий ремонт
			69	Бассейн не оснащен подъемным оборудованием для инвалидов либо желобом	К.О.С	Рекомендуется оснастить бассейн подъемным оборудованием (подъемником для бассейна) либо желобом для безопасного спуска в воду инвалидов, чья подвижность зависит от ортопедических	Капита льный ремонт

Призывочная форма обслуживания	нет					устройств	
Вид обслуживания с перемещением по маршруту	есть			Отсутствуют тактильные указатели и светонакопительные пиктограммы направления движения по маршруту обслуживания	К,О,С,Г, У	Установить тактильные направляющие, индикаторы или поручни по ходу перемещения по маршруту обслуживания	Текущий ремонт
Кабина индивидуального обслуживания	нет						
Гребования к зоне	Привести в соответствии с СП 59.13330.2016						

Заключение по зоне:

Состояние	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Целевого назначения (целевого назначения объекта)	ДЧ-И (Г,О,У)		34-72	Капитальный ремонт

ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД -

не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение: ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы

соответствует к заключению:

Рекомендуется использовать имеющееся телекоммуникационное оборудование в информационных целях.

Рекомендуется выполнить таблички с названием кабинетов в архитектурном стиле

Рекомендуется поэтапное адаптирование разновозрастных групп для детей с ОВЗ.

I. Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Туалетные комнаты			73, 74, 75, 76, 77	Ширина дверных проемов 0,75м.	К,О,С	Предусмотреть ширину дверного проема не менее 0,9м в свету.	Капитальный ремонт
			79, 80, 81,	Не оборудованы доступные кабины в общих уборных	К, О, С	Установить знаки доступности мнемосхему санузла. Оборудовать 5% (не менее одной) доступных кабин в общих уборных: размерами не менее 1,6х1,8м Предусмотреть место для хранения коляски шириной не менее 0,8м Предусмотреть откидные и стационарные поручни, разворотные площадки диаметром 1.4м, крючки для тростей и др. принадлежностей на высоте 1.1м	Капитальный ремонт
				Отсутствует		Установить	Текущий

				кнопка вызова		кнопку вызова со шнурком на высоте 0.85м рядом с откидным поручнем.	ремонт
			82, 84, 85, 86	Раковины не оборудованы горизонтальным поручнем.	О,С	Оборудовать не менее одной раковины горизонтальным поручнем и держателем для костылей.	Текущий ремонт
			82, 84, 85, 86 20	Отсутствует наклонное (поворотное) зеркало	К,О	Установить зеркало с изменяемым углом наклона над раковиной на высоте 1,2м -1.6м	Текущий ремонт
			82, 84, 85, 86	Отсутствуют краны нажимного действия		Предусмотреть краны сенсорного либо нажимного действия	Текущий ремонт
			83, 86,	Высота ножных ванн 0,5м. Ножные ванны не оборудованы трапом	К,О,С	Рекомендуется оснастить ножные ванны трапом с высотой бортов 0.02м.	Текущий ремонт
			73, 74, 75, 76, 77	Санитарно-гигиенические кабины не оборудованы системой тревожной сигнализации (кнопкой вызова персонала) с выводом на пульт администратора	К,О,С,Г,У	Установить кнопку вызова со шнурком в универсальных кабинах на высоте 0.8м – 1.1м	Текущий ремонт
			73, 74, 75, 76, 77	Над входом в санитарно-гигиенические кабины не установлены световые мигающие	К,О,С,Г,У	Рекомендуется над входом в санитарно-гигиенические кабины установить комбинированный	Текущий ремонт

				оповещатели, срабатывающие при нажатии тревожной кнопки		ые устройства звуковой и визуальной (прерывистой световой) аварийной сигнализации, срабатывающие при нажатии тревожной кнопки с выводом на рабочее место администратора	
42	Душевые/ванные комнаты	нет					
53	Бытовые комнаты	нет					
	Общие требования к зоне	Привести в соответствие с СП 59.13330.2016					

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДЧ-И (О,Г,У)		73-85	Капитальный ремонт

Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ДН - недоступно

Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

В расчетном числе кабин общих уборных доля доступных для инвалидов кабин должна составлять 5%, но не менее одной в каждом блоке уборных.

Необходимо оборудовать универсальную санитарно-гигиеническую кабину в общественной зоне на первом этаже общего доступа.

Приложение №6
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от « 02 » ноября 2020 г. № 01

I. Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.2	Визуальные средства	есть			Системы средств информации и сигнализации об опасности на объекте не предусматривают в комплексе визуальную информацию с указанием направления движения и названием конечной цели (места получения услуги) В местах, где находятся недоступные для инвалидов элементы здания, не установлены	К,О,С,Г,У	Предусмотреть оборудование помещения визуальными средствами информации с указанием направления путей движения и мест получения услуги. В местах, где находятся недоступные для инвалидов элементы помещения, рекомендуется устанавливать указатели направления, указывающие путь к ближайшему доступному элементу	Текущий ремонт

			указатели направления движения к ближайшему доступному элементу (вход/выход, лестница и т.п.)		(вход/выход, лестница и т.п.)	
			Отсутствуют светонакопительные тактильные информационные пиктограммы на путях движения инвалидов и МГН	К,О,С,Г,У	Установить светонакопительные тактильные информационные указатели и пиктограммы на эвакуационных путях движения инвалидов и МГН	Текущий ремонт
Акустические средства	есть		Системы средств информации и сигнализации об опасности на объекте не предусматривают акустическую систему информации	С,Г	Установить систему информирующих средств, позволяющих ориентироваться на объекте (радиоинформаторы) Замкнутые пространства на объекте (кабины уборных, безопасные зоны и т.п.) рекомендуется оборудовать системой двусторонней связи с диспетчером или дежурным, снабженной звуковым и визуальным аварийными сигнальными устройствами	Текущий ремонт
			Не оборудованы места	Г	Установить индукционные петли в местах	Текущий ремонт

				обслуживания лиц с дефектами слуха специальным и персональны ми приборами усиления звука		обслуживания инвалидов по слуху Для слабовидящих оборудовать помещения для обслуживания тифлотехничес кими приборами	
83	Тактильные средства	есть		Системы средств информации на объекте не предусматрив ают тактильную систему информации в полном объеме	С	Предусмотреть установку тактильной информационн ой мнемосхемы на входе в помещение и санузлы Установить информационн ую таблицу с названием учреждения и режимом работы, выполненную в тактильном исполнении с использование м рельефных знаков и символов, а также рельефно- точечного шрифта на высоте 1,4-1,6м	Текущи й ремонт
	Общие требования к зоне	Привести в соответствие с СП 59.13330.2016					

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-И (К,О,Г,С,У)	—	—	Текущий ремонт


называется: ДП-В - доступно полностью всем, ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью
избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем,
ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ -
доступно условно, ВНД - недоступно

вызывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Дополнительный комментарий к заключению:

Система средств информационной поддержки и навигации должна быть обеспечена на путях движения, доступных для МГН, на часы работы учреждения.

В данной папке прошито, пронумеровано
и скреплено печатью 88 (Восемьдесят восемь) лист(ов)



Л.В. Синякова

Председатель Новомосковской РО ТРО ВОИ

Л.П. Лимасова



2020 г.